



# 1. Beispiel zum WGV in Matrixdarstellung (WGVm)



Identifikationstafel

							kN/m	
i	a	e	l [m]	EA [kN]	EJ [kNm <sup>2</sup> ]	$\beta$	$q_a$	$q_e$
1	2	3	3,0	60000	9000	0	20,0	0,0
2	1	2	4,0	80000	12000	0	20,0	20,0

Hinweis: alle Stäbe liegen horizontal  $\rightarrow$  lokal = global  
 $\rightarrow$  keine Transformation auf.

- Erstellen der Beziehungen zwischen Stabendverformungen und Stabendschnittgrößen für jeden Stab

$$\underline{S}^i = \underline{K}^i \cdot \underline{V}^i + \underline{S}^{i0}$$

SCHRITT 1

Stab 1 (i=1):

Arbeitsblatt 3, rechte Sp.

a = 2 ; e = 3 ; dreiecksförmige Belastung  $\uparrow$

$N_2^1$	20000	0	0	-20000	0	0	$U_2^1$	0,0
$V_2^1$	0	4000	-6000	0	-4000	-6000	$W_2^1$	-21,0
$M_2^1$	0	-6000	12000	0	6000	6000	$\varphi_2^1$	+9,0
$N_3^1$	-20000	0	0	20000	0	0	$U_3^1$	0,0
$V_3^1$	0	-4000	6000	0	4000	6000	$W_3^1$	-9,0
$M_3^1$	0	-6000	6000	0	6000	12000	$\varphi_3^1$	-6,0

wegen  $\beta = 0 \rightarrow \underline{S}^i = \underline{K}^i \cdot \underline{V}^i + \underline{S}^{i0}$  ! lokal = global

Stab 2 (i=2):

$a=1 ; e=2 ;$  konst. Streckenlast  $\rightarrow$  Arbeitsblatt 3, links

$N_1^2$	20000	0	0	-20000	0	0	$U_1^2$	0
$V_1^2$	0	2250	-4500	0	-2250	-4500	$W_1^2$	-40,0
$M_1^2$	0	-4500	12000	0	4500	6000	$\varphi_1^2$	+26,6
$N_2^2$	-20000	0	0	20000	0	0	$U_2^2$	0
$V_2^2$	0	-2250	4500	0	2250	4500	$W_2^2$	-40,0
$M_2^2$	0	-4500	6000	0	4500	12000	$\varphi_2^2$	-26,6

wegen  $\beta=0 \rightsquigarrow \underline{S}^2 = \underline{K}^2 \cdot \underline{V}^2 + \underline{S}^{20}$  (lokal = global)

Aufteilung in Untermatrizen (nur für Stab 2 geeignet):


vgl. oben:  $i=2 ; a=1 ; e=2$

$$\begin{bmatrix} S_1^2 \\ S_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11}^2 & K_{12}^2 \\ K_{21}^2 & K_{22}^2 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} V_1^2 \\ V_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} S_1^{20} \\ S_2^{20} \end{bmatrix}$$

Aufgabe für Excel?  
Version 1

- Zusammenstellen der Gleichgewichtsbedingungen (Zusammenbau zum Gesamtsystem)

a) Kontinuität (zwischen dem Knoten und den angrenzenden Stäben)




$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} S_1^2 \\ S_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11}^2 & K_{12}^2 \\ K_{21}^2 & K_{22}^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1^2 \\ V_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} S_1^{20} \\ S_2^{20} \end{bmatrix}$$

$\underline{V} = \begin{Bmatrix} U \\ W \\ \varphi \end{Bmatrix}$   
für Stab 2

$$\begin{bmatrix} \bar{S}_2^1 \\ \bar{S}_3^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{K}_{22}^1 & \bar{K}_{23}^1 \\ \bar{K}_{32}^1 & \bar{K}_{33}^1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ \bar{V}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{S}_2^{10} \\ \bar{S}_3^{10} \end{bmatrix} \quad \text{für Stab 1}$$

Damit sind alle Stabendschnittgrößen direkt abhängig von den Knotenverformungen.


Bei 3 Knoten und 3 Freiheitsgraden (im ebenen System) gibt es  $3 \cdot 3 = 9$  Knotenweggrößen im System!



Im Vektor  $\bar{V}_G$  sind alle möglichen noch unbekannten Knotenweggrößen enthalten.

Wir wissen schon, dass  $\bar{V}_1 = 0$ ;  $v_1 = 0$ ;  $\varphi_1 = 0$  und  $w_3 = 0$  sind!

### b) Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen



Gleichgew. am Knoten 1

Gleichgewicht am Kn. 2

Gleichgewicht am kn. 3  
(hier inkl. Knotenlast!)

je Knoten: 3 Gleichgewichtsbed.  
 $\sum \bar{K}_x = 0$ ;  $\sum \bar{K}_z = 0$ ;  $\sum \bar{F}_y = 0$

→ gesamt:  $3 \cdot 3 = 9$  Gleichgewichtsbeding.

$$0 + \bar{S}_1^2 + \bar{F}_1^0 = 0$$

hier!

$$\bar{S}_2^2 + \bar{S}_2^1 + \bar{F}_2^0 = 0$$

hier!

$$\bar{S}_3^1 + 0 + \bar{F}_3^0 = 0$$

Knotenlasten  $\begin{Bmatrix} -100 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

\*)

(4)

am Knoten 1: (ohne Knotenlasten)

$$\underline{\bar{S}}_1^2 \stackrel{!}{=} \underline{0} \quad \leadsto \quad \underline{\bar{K}}_{11}^2 \cdot \underline{\bar{V}}_1 + \underline{\bar{K}}_{12}^2 \cdot \underline{\bar{V}}_2 + \underline{\bar{S}}_1^{20} \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

am Knoten 2: (ohne Knotenlasten)

$$\underline{\bar{S}}_2^2 + \underline{\bar{S}}_2^1 \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

hier kommen zwei Stäbe zusammen.

$$\leadsto \underline{\bar{K}}_{21}^2 \cdot \underline{\bar{V}}_1 + \underline{\bar{K}}_{22}^2 \cdot \underline{\bar{V}}_2 + \underline{\bar{K}}_{22}^1 \cdot \underline{\bar{V}}_2 + \underline{\bar{K}}_{23}^1 \cdot \underline{\bar{V}}_3 + \underline{\bar{S}}_2^{20} + \underline{\bar{S}}_2^{10} \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

$$\leadsto \underline{\bar{K}}_{21}^2 \cdot \underline{\bar{V}}_1 + (\underline{\bar{K}}_{22}^2 + \underline{\bar{K}}_{22}^1) \cdot \underline{\bar{V}}_2 + \underline{\bar{K}}_{23}^1 \cdot \underline{\bar{V}}_3 + \underline{\bar{S}}_2^{20} + \underline{\bar{S}}_2^{10} \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

am Knoten 3: (mit Knotenlasten!)

$$\underline{\bar{S}}_3^1 + \underline{\bar{P}}_3 \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

$$\leadsto \underline{\bar{K}}_{32}^1 \cdot \underline{\bar{V}}_2 + \underline{\bar{K}}_{33}^1 \cdot \underline{\bar{V}}_3 + \underline{\bar{S}}_3^{10} + \underline{\bar{P}}_3 \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

→ Zusammenstell. aller Gleichgew.-bedingungen

1	$\underline{\bar{K}}_{11}^2$	$\underline{\bar{K}}_{12}^2$	$\underline{0}$	⋅	$\underline{\bar{V}}_1$	+	$\underline{\bar{S}}_1^{20}$	=	$\underline{0}$						
2	$\underline{\bar{K}}_{21}^2$	$\underline{\bar{K}}_{22}^2 + \underline{\bar{K}}_{22}^1$	$\underline{\bar{K}}_{23}^1$							⋅	$\underline{\bar{V}}_2$	+	$\underline{\bar{S}}_2^{20} + \underline{\bar{S}}_2^{10}$	=	$\underline{0}$
3	$\underline{0}$	$\underline{\bar{K}}_{32}^1$	$\underline{\bar{K}}_{33}^1$												
4															
5															
6															
7															
8															
9															

$$\underline{\bar{K}}_G \cdot \underline{\bar{V}}_G - \underline{\bar{r}}_G \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

$$\underline{\bar{K}}_G \cdot \underline{\bar{V}}_G = \underline{\bar{r}}_G$$

in Zahlen:

$\bar{K}_G$

$\cdot \bar{V}_G - \bar{K}_G = 0$

20000	0	0	-20000	0	0			
0	2250	-4500	0	-2250	-4500		0	
0	-4500	12000	0	4500	6000			
-20000	0	0	40000	0	0	-20000	0	0
0	-2250	4500	0	6250	-1500	0	-4000	-6000
0	-4500	6000	0	-1500	24000	0	6000	6000
			-20000	0	0	20000	0	0
			0	-4000	6000	0	4000	6000
			0	-6000	6000	0	6000	12000

$\bar{U}_1$	0,0
$\bar{W}_1$	-40,0
$\bar{P}_1$	+26,6
$\bar{U}_2$	0,0
$\bar{W}_2$	-61,0
$\bar{P}_2$	-17,6
$\bar{U}_3$	-100
$\bar{W}_3$	-9,0
$\bar{P}_3$	-6,0

$= 0$

5

Gleichungssystem ist nicht lösbar! Wegen linear abhängiger Gleichungen  
 $\rightarrow$  singuläres Gleichungssystem!

Lösung: Einsatz der Auflagerbedingungen  $\rightarrow \bar{U}_1 = 0 ; \bar{W}_1 = 0 ; \bar{P}_1 = 0 ; \bar{W}_3 = 0$

(1) ~~2~~ (3)



Lösen des Gleichungssystems.

SCHRITT 4

Falk'sches Schema

$$\underline{K}_{GRB}^{-1} \cdot \underline{\bar{I}}_{G, RB} = \underline{\bar{V}}_G$$

gesamt Randbedingungen

$$\underline{\bar{I}}_{G, RB}$$

0,00
0,00
0,00
0,00
61,00
17,67
100,00
0,00
6,00

$$\underline{K}_{GRB}^{-1}$$

1,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
0,00E+00	1,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
0,00E+00	0,00E+00	1,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,00E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,00E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,18E-04	-2,27E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,70E-04	1,70E-04	1,70E-04
0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,27E-05	4,92E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-3,60E-05	-3,60E-05
0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,00E-05	0,00E+00	0,00E+00	5,00E-05	0,00E+00	1,00E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,70E-04	-3,60E-05	0,00E+00	1,70E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,87E-04

$$\underline{\bar{V}}_G$$

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
5,00E-03
2,00E-02
-7,32E-04
1,00E-02
0,00E+00
1,09E-02

-7-

Nachlaufrechnung

SCHRITT 5

→ Einsetzen der jetzt bekannten Knotenweggrößen in SCHRITT 1 (für alle Stäbe)

$K^1$	$V^1$	$S^{10}$	$S^1$	Baustahl
20000,000	5,000E-03	0,00	-100,000	100,000
0,000	2,003E-02	-21,00	-1,773	1,773
0,000	-7,323E-04	9,00	-54,682	54,682
-20000,000	1,000E-02	0,00	100,000	100,000
0,000	0,000E+00	-9,00	-28,227	-28,227
0,000	1,088E-02	-6,00	0,000	0,000

$K^2$	$V^2$	$S^{20}$	$S^2$	
20000,000	0,000E+00	0,00	-100,000	100,000
0,000	0,000E+00	-40,00	-81,773	81,773
0,000	0,000E+00	26,67	112,409	-112,409
-20000,000	5,000E-03	0,00	100,000	100,000
0,000	2,003E-02	-40,00	1,773	1,773
0,000	-7,323E-04	-26,67	54,682	54,682

